

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"


А.Ю. Уткин

20 \_\_\_\_ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

Новгородская обл., Хвойнинский район, п.Юбилейный, ул.Юности, д.2



№ п/п	Наименование работ	Единица	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и подволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	7,28	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	7,28	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскос, сандриков, желобов, отливов, свесов и	100 м труб и покрытий	1,1	
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,26	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмошкой и	100 м	0,08	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой	1 шт.	68	
8	Устройство обрешетки с контробрешеткой с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	7,28	
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирниакс" любой модификации при	100м2	10,92	
10	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	100 м2 кровли	7,3	

11	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам	100 м2 кровли	7,28	
12	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	1,23	
13	Устройство слуховых окон(1,2*0,7)	1 слуховое окно	2	
14	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон	100 м2	0,034	
15	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	16,942	
16	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1,2	
17	Окраска вентголовков с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,88	
18	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)	100 м2 поверхности	0,34	
19	Окраска труб на чердаке известковая	100 м2 фасада	0,67	
20	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов)	10 шт.	0,2	
22	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	10 шт.	0,6	
23	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала)	10 шт.	0,8	
24	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя	100 т мусора	0,168	
25	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	11,2	
26	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или	100 м2	5,61	

27	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или	100 м2	5,61	
28	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1,1	
29	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка	1 шт.	2	
30	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
31	Масляная окраска металлических поверхностей труб и зонтов за 2 раза	100 м2	0,03	
32	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0064	
33	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,8*0,8)	100 м2 проемов	0,0064	
34	Масляная окраска люка за 2 раза	100 м2	0,013	
35	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой	т	42,8	
36	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера	т	42,8	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7); к=1,25 (сложная кровля, МДС38 Пр.3п.1.1.2)

СОСТАВИЛ: Специалист I кат.

Иванко С.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Капель С.Ф.

" " 201 г.

"УТВЕРЖАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Ресторанный фонд"  
А.Ю. Уткин  
" " 201 г.

Наименование стройки - Новороссийск обл., Хвойнинский район, п. Юбилейный, ул. Юности, д.2  
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09/21/7

капитальный ремонт крыши из профинированного листа

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 808,612 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 2 617,80 чел-ч  
Сметная заработная плата - 344,986 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены ноября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новороссийской области № УА-3657-И от 23.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	обслуживающ. машины	На един.	Всего	
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЗММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	7,28	274,81	38,7	2 001	1 719	282	19,88	144,73				
	(0) МДС8.Пр.3.11.2		100 м2 покрытия	236,11	0			0	0	0				
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,552	0		0								
			т											
2	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЗММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	7,28	283,14	53,84	2 061	1 669	392	18,95	137,96				
	(0) МДС8.Пр.3.11.2		100 м2 кровли	229,3	11,3			82	0,58	4,22				
2.1	509-9900	Строительный мусор	10,192	0		0								
			т											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01	Разборка межких покрытий и обделок из листового стали покровов, санприков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,1	135,4	0,26	149	149	0	11,38	12,52
	(0) МДС38.Пр.3.11.2	ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	135,14	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,132	0		0				
4	ТЕРр58-2-02	Разборка стеновых окон прямоугольных односкатных	0,02	4 691,35	13,19	94	94	0	386,63	7,73
	(0) МДС38.Пр.3.11.2	ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 окон	4 678,16	0			0	0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,112	0		0				
5	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	0,26	3 678,97	26,25	957	563	7	166,56	43,31
	(0) МДС38.Пр.3.11.2	ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м	2 163,65	0			0	0	0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,14664	0		0				
6	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	0,08	6 468,1	87,24	517	208	7	200,26	16,02
	(0) МДС38.Пр.3.11.2	ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м	2 601,41	0			0	0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,1016	0		0				
7	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	68	182,74	46,33	12 426	4 682	3 150	5,3	360,4
	(0) МДС38.Пр.3.11.2	ЗП=55,08*1,25; ЭММ=37,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,24*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	1 шт.	68,85	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЗММ=31,85*1,25; ЗНм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профлированного листа	7,28 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	13 992	2 351	290 57	26,69 0,4	194,3 2,91
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки(Применит) V=7,28*0,6; ЗП=220,34*1,25*1,15; ЗММ=39,71*1,25*1,25; ЗНм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профлированного листа	4,368 1 м3 древесины в конструкции и	1 928,02 316,74	62,05 4,61	8 422	1 384	271 20	21,62 0,24	94,44 1,05
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЗММ=78,77*1,25; ЗНм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профлированного листа	10,92 100м2	253,18 146,07	98,46 1,9	2 765	1 595	1 075 21	10,2 0,11	111,38 1,2
10.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	226,044 кг	17,63		3 985				
11	ТЕРр58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (паронизация под утеплитель и на утеплитель) ЗП=55,19*1,25; ЗММ=6,35*1,25; ЗНм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профлированного листа	7,28 100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0	727	502	58 0	5,65 0	41,13 0
11.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А(или аналог)	837,2 м2	5,11		4 278				
12	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым проанам (Применительно) ЗП=506,67*1,25*1,15; ЗММ=127,49*1,25*1,25; ЗНм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профлированного листа	7,28 100 м2 кровли	23 203,74 728,34	199,2 24,26	168 923	5 302	1 450 177	55,38 1,24	403,17 9,03
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"(Исключена)	- 888,16 м2	176,79		- 157 018				
12.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	888,16 м2	76,02		67 518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	72,8 м2	177,09		12 892				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1,23 100 м отражения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	4 297	159	117 11	9,59 0,45	11,8 0,55
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,369 т	10 826,75		-3 995				
13.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый	61,5 шт.	155,6		9 569				
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,2*0,7) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	479,85 123,8	38,31 3,38	9 60	248	77 7	9,53 0,18	19,06 0,36
14.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163				
14.2	[203-0177]	Окна одноконной конструкции с жалюзийной решеткой	1,68 м2	454,71		764				
14.3	[101-0901]	Скобыные изделия для оконных блоков с раздельными двояными переплетами жилых зданий двухэтажных (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82				
15	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Проставы окраски масляными составами по дереву слуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,61*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Оценочные работы	0,034 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	27	23	0 0	51,23 0,01	1,74 0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000833 т	29 000		24				
16	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=4,3*394/100; Облицовочные работы	16,942 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	3 869	3 223	157 27	14,77 0,08	250,23 1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[404-0275]	Карниш глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,6942 1000 шт.	1 779,85		3 015				
16.2	509-9900	Строительный мусор	8,64042 т	0		0				
17	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	1,2 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	3 382	2 231	2	131,4	157,68
18	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окражка ветополовков с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЗММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,88 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	581	132	11	11,53	10,15
19	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,34 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	958	632	1	131,4	44,68
20	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окражка труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЗММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,67 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	95	63	2	7,27	4,87
21	ТЕР58-21-01 (0)	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов) Кровля из оцинкованной стали	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	290	46	1	18,6	3,72
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
22	ТЕР58-21-02 (0) к=9	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*9; ЗММ=1,06*9; ЗПм=0*9; Мат=359,21*9; ТЗТ=5,2*9; ТЗТм=0*9; Кровля из оцинкованной стали	0,2 10 шт.	3 824,64 582,21	9,54 0	765	116	2	46,8	9,36
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,015 т	0		0				
23	ТЕР58-21-01 (0)	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) Кровля из оцинкованной стали	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869	139	2	18,6	11,16
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР58-21-02	На каждый сплунционный канал добавлять к расценке 58-21-1	0,6	1 274,88	3,18	765	116	2	15,6	9,36
	(0) к=3	ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; (Кровля из оцинкованной стали	10 шт.	194,07	0			0	0	0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				
25	ТЕР58-21-01	Смена кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала)	0,8	1 449,01	3,17	1 159	185	3	18,6	14,88
	(0)	Кровли из оцинкованной стали	10 шт.	231,38	0			0	0	0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0416 т	0		0				
26	ТЕР58-21-02	На каждый сплунционный канал добавлять к расценке 58-21-1	0,8	849,92	2,12	680	104	2	10,4	8,32
	(0) к=2	ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Кровля из оцинкованной стали	10 шт.	129,38	0			0	0	0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,012 т	0		0				
27	ТЕР69-9-01	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя	0,168	2 368,24	0	398	398	0	214,32	36,01
	(0)	V=28*0,6/100; Общестроительные работы	100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
27.1	509-9900	Строительный мусор	16,8 т	0		0				
28	ТЕР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	11,22	84,46	6,35	948	619	71	4,52	50,71
	(0)	V=561*2/100; Общестроительные работы	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
28.1	[101-7194]	ИЗОСИЛАН (Анти аналог)	1 290,3 м2	5,11		6 593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (Первый слой толщ 50 мм)	5,61	583,36	137,86	3 273	2 499	773	32,64	183,11
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2 изолируемо й поверхности	445,5	4,43			25	0,23	1,29
29.1	[104-0099]	Плиты минераловатные толщина 50 мм	577,83 м2	26,33		15 214				
30	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (Второй слой)	5,61	583,36	137,86	3 273	2 499	773	32,64	183,11
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2 изолируемо й поверхности	445,5	4,43			25	0,23	1,29
30.1	[104-0099]	Плиты минераловатные толщина 50 мм	577,83 м2	26,33		15 214				
31	ТЕР10-01-023-01	Укладка холодных досок	1,1	1 085,2	16,85	1 194	61	19	4,37	4,81
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	100 м ходов	55,81	1,96			2	0,1	0,11
32	ТЕРр65-38-01	Смена частей канализационного стояка над кровлей на трубу	2	182,58	0	365	80	0	3,15	6,3
	(0)	Кровля из профилированного листа	1 шт.	39,88	0			0	0	0
32.1	[103-0917]	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм	-4 м	89,26		- 357				
32.2	[201-11011	Труба из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 200мм	4 м	50,46		202				
33	ТЕРр65-38-02	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	2	110,18	0	220	35	0	1,38	2,76
	(0)	Кровля из профилированного листа	1 шт.	17,47	0			0	0	0
34	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей труб и зонтов за 2 раза	0,03	695,49	4,43	21	19	0	46,68	1,4
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=547,56*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=40,59*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Очисточные работы	100 м2 окрашиваем ой поверхности	629,69	0,25			0	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000738 т	29 000		21				
35	ТЕР10-01-039-05  (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м <sup>2</sup> V=0,64/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Кровля из профилированного листа	0,0064  100 м <sup>2</sup> проемов	2 543,74  1 470,18	1 073,56  171,75	16  9		7  1	114,14  10,92	0,73  0,07
36	ТЕР10-01-039-05  (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м <sup>2</sup> (0,8*0,8) V=0,64/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25; Общестроительные работы	0,0064  100 м <sup>2</sup> проемов	6 428,69  2 113,38	1 677,44  268,36	41  14		11  2	164,08  13,65	1,05  0,09
36.1	[203-0236]	Люки и лазы со шпоровыми полостями утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологотен и коробок однополотенные для 10-10, площадь 0,97 м <sup>2</sup> ; для 13-10, площадь 1,26 м <sup>2</sup>	0,64  м <sup>2</sup>	589,59		377				
36.2	[111-0123]	Замок винтовой висющий с ключом	1,306122  шт.	64,97		85				
36.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,013061 100 шт.	1 142,69		15				
36.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1,306122  шт.	21,69		28				
36.5	[101-0956]	Пятки накладная	2,612245  шт.	11,58		30				
37	ТЕР15-04-030-02  (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска люка за 2 раза ЗП=164,71*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=12,21*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,013 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	264,38 189,42	4,43 0,25	3  2		0  0	14,04 0,01	0,18  0
37.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000355 т	29 000		10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТССЦпн01-01-01-041	Подручные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	42,8	374,5	0	16 029	0	0		
39	ТССЦпн03-21-01-048	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 48 км Цед=30,19*7,17; <Нет вида работ>	42,8	216,4623	0	9 264		0		
ИТОГО:						219 866	33 870	9 015		2 594,27
								457		23,53

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)			
Зарплата	1818*10,05	10,05	18 271
Машины и механизмы	392*6,26	6,26	2 454
Материалы	0	1	0
Итого			20 725
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы	(18271+824)*0,83*0,85	0,71	13 557
Сметная прибыль	(18271+824)*0,65*0,8	0,52	9 929
Итого			44 211
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата	1719*10,05	10,05	17 276
Машины и механизмы	282*6,26	6,26	1 765
Материалы	0	1	0
Итого			19 041
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(17276+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	14 512
Сметная прибыль	(17276+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	8 292
Итого			41 845
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 7, 8, 11)			
Зарплата	8400*10,05	10,05	84 420
Машины и механизмы	3512*6,26	6,26	21 985
Материалы	21079*3,24	3,24	68 296
Итого			174 701
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 7, 8, 11)			
Накладные расходы	(84420+573)*0,83*0,85	0,71	60 345
Сметная прибыль	(84420+573)*0,65*0,8	0,52	44 196

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			279 242
Кровля из профлированного листа (10)			
Зарплата	1595*10,05	10,05	16 030
Машины и механизмы	1075*6,26	6,26	6 730
Материалы	4079*3,24	3,24	13 216
Итого			35 976
Теплоизоляционные работы (10)			
Накладные расходы	(16030+211)*1*0,9*0,85	0,77	12 506
Сметная прибыль	(16030+211)*0,7*0,85*0,8	0,48	7 796
Итого			56 278
Кровля из профлированного листа (12, 13)			
Зарплата	5461*10,05	10,05	54 883
Машины и механизмы	1567*6,26	6,26	9 809
Материалы	95158*3,24	3,24	308 312
Итого			373 004
Кровли (12, 13)			
Накладные расходы	(54883+1889)*1,2*0,9*0,85	0,92	52 230
Сметная прибыль	(54883+1889)*0,65*0,85*0,8	0,44	24 980
Итого			450 214
Кровля из профлированного листа (9, 14, 35)			
Зарплата	1641*10,05	10,05	16 492
Машины и механизмы	355*6,26	6,26	2 222
Материалы	8085*3,24	3,24	26 195
Итого			44 909
Деревянные конструкции (9, 14, 35)			
Накладные расходы	(16492+281)*1,18*0,9*0,85	0,9	15 096
Сметная прибыль	(16492+281)*0,63*0,85*0,8	0,43	7 212
Итого			67 217
Общестроительные работы (16)			
Зарплата	3223*10,05	10,05	32 391
Машины и механизмы	157*6,26	6,26	983
Материалы	3504*5,5	5,5	19 272
Итого			52 646
Печные работы при ремонте (16)			
Накладные расходы	(32391+271)*0,78*0,85	0,66	21 557
Сметная прибыль	(32391+271)*0,63*0,8	0,5	16 331
Итого			90 534

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Отделочные работы (15, 18, 20, 34, 37)			
Зарплата		239*10,05	10,05
Машины и механизмы		13*6,26	6,26
Материалы		528*4,28	4,28
Итого			2 260
Отделочные работы (15, 18, 20, 34, 37)			
Накладные расходы		(2402+0)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль		(2402+0)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого			1 922
Отделочные работы (17, 19)			
Зарплата		2863*10,05	10,05
Машины и механизмы		3*6,26	6,26
Материалы		1474*4,28	4,28
Итого			6 309
Штукатурные работы при ремонте (17, 19)			
Накладные расходы		(28773+0)*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль		(28773+0)*0,5*0,8	0,4
Итого			19 278
Общестроительные работы (31, 36)			
Зарплата		75*10,05	10,05
Машины и механизмы		30*6,26	6,26
Материалы		1666*5,5	5,5
Итого			9 163
Деревянные конструкции (31, 36)			
Накладные расходы		(754+40)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(754+40)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			715
Кровля из профилированного листа (32, 33)			
Зарплата		115*10,05	10,05
Машины и механизмы		0*6,26	6,26
Материалы		315*3,24	3,24
Итого			1 161
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (32, 33)			
Накладные расходы		(1156+0)*1,03*0,85	0,88
Сметная прибыль		(1156+0)*0,6*0,8	0,48
Итого			1 017
Общестроительные работы (29, 30)			
			555
			3 749

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Итого			25 293
Итого			1 532 722
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			1 532 722
ИДС		1532722*0,18	275 889,96
Итого			1 808 611,96

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СЧКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СЧКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова