

"УТВЕРЖДАЮ"
Ген. директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 152-06-16
Объект - Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул.М.Джалиля-Духовская, д.10. - капитальный ремонт кровли.

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, жеробов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий
1/0,75		0,75
2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия
2/5,173		5,173
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли
3/5,173		5,173
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф.настила.	100 м2
4/5,173		5,173
5	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли
5/5,173		5,173
6	Устройство кровли из проф.настила МП-20 по готовым прогонам простоя кровли	100 м2 кровли
6/5,173		5,173
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности
7/7,76		7,76
8	Разборка слуховых окон полукрутых и треугольных	100 окон
8/0,01		0,01
9	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно
9/1		1
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м
10/0,3		0,3
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусев	100 м
11/0,3		0,3
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.
12/10		10
13	Исправление киадки дымоходной трубы	100 кирпичей
13/8		8

1	2	3
14	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 14/0,23	100 м2 поверхности 0,23
15	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная 15/0,23	100 м2 фасада 0,23
16	Устройство ходов на чердаке 16/0,18	100 п. м ходов 0,18

Прочие условия - применить коэффициенты на стесненность $k=1,15$ и на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$

СОСТАВИЛ:

 А.С.Смержинская
 С.В.Стрелкова
 Проверил:  А.А.Кузнецов

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

641 366,50 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. М.Джалиля-Духовская, д.10.
Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г. Великий Новгород, ул. М.Джалиля-Духовская, д.10.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 152-06-16

на капитальный ремонт кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 641,366 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 953,76 чел-ч

Сметная заработная плата - 121,326 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены мая 2015 г. (исх.комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1248-И от 22.05.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин В т.ч. основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	На ед. машин	Всего			
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,75	108,32	0,21	81,24	81,08	0,16	9,1	6,83			
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,09 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали	5,173	114,58	12,65	592,72	527,28	65,44	8,58	44,38
		100 м2 покрытия	101,93	0				0	0	0
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	5,173	226,51	43,07	1 171,74	948,94	222,8	15,16	78,42
		100 м2 кровли	183,44	9,04				46,76	0,46	2,38
3.1	509-9900	Строительный мусор	7,2422	0		0				
4	ТЕРр58-12-04 прим. (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф.настила.	5,173	1 385,11	11,4	7 165,17	1 152,34	58,97	18,41	95,23
		100 м2	222,76	1,57				8,12	0,08	0,41
5	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	5,173	84,46	6,35	436,91	285,5	32,85	4,52	23,38
		100 м2 кровли	55,19	0				0	0	0
5.1	[101-7197]	ИЗОСПАНД с огнезащитными добавками	594,9 м2	8,56		5 092,34				
6	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из проф.настила МП-20 по готовым прогонам простая кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,55*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25	5,173	23	159,3625	119	3 014,15	824,38	44,3095	229,21
		100 м2 кровли	582,6705	19,4375		073,32		100,55	0,9875	5,11
6.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 631,106 м2	176,79		- 111				
			631,106 м2	68,12		573,23				
6.2	[101-4555]	Проф.настил оцинкованный МП20-1100-0,7	44,1 м2	177,09		42 990,94				
6.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли из проф.настила: коньковый элемент, разжелобки, профлины с покрытием				7 809,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	7,76	253,1855	98,4625	1 964,72	1 133,53	764,07	10,2005	79,16
	(0) МДС3, п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			14,74	0,1125	0,87
7.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	160,6 кв	17,63		2 831,38				
8	ТЕРр58-2-03	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	0,01	1 682,04	7,4	16,82	16,75	0,07	138,4	1,38
	(0)		100 окон	1 674,64	0			0	0	0
8.1	509-9900	Спротивальный мусор	0,046 т	0		0				
9	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1	447,428	30,65	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
	(0) МДС3, п.4.7	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 слуховое окно	99,038	2,7			2,7	0,1375	0,14
9.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
10	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,3	3 716,38	38,14	1 114,91	155,37	11,44	39,87	11,96
	(0)		100 м	517,91	0			0	0	0
11	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусаев	0,3	5 969,22	35,9	1 790,77	584,9	10,77	150,09	45,03
	(0)		100 м	1 949,67	0			0	0	0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,291 т	0		0				
12	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой строк под стропильные ноги	10	159,7	37,06	1 597	550,8	370,6	4,24	42,4
	(0)		1 шт.	55,08	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление клядки дымоходной трубы	8	228,34	9,25	1 826,72	1 521,92	74	14,77	118,16
13.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	100 кирпичей	190,24	1,57			12,56	0,08	0,64
13.2	509-9900	Строительный мусор	0,8	1 779,85		1 423,88				
14	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	1000 шт.	0		0				
15	ТЕР15-04-011-03 прим. (0) МДС35 п.4,7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,23 100 м2 поверхность и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	648,25	427,64	0,44 0	131,4 0	30,22 0
16	ТЕРР69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке	0,23 100 м2 фасадка	660,3585 149,8335	12,425 0	151,88	34,46	2,86 0	11,5345 0	2,65 0
17	ТССЦпн01-01-01 -041	Покруточные работы: Покрутка при автомобильных перевозках мусора строительного с покруткой вручную Цед=53,5*7	0,18 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	387,18	45,71	3,03 0,52	20,8 0,17	3,74 0,03
18	ТССЦпн03-21-03 -020	Перевозка грузов III класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км Цед=29,04*7,17	13,94 т	208,2168 0	0	2 902,59	0	0 0		
ИТОГО:			87 051,81	10 579,41	2 472,53	819,77				
Коэффициент на естественные условия труда МДС 38 пр.3, 7					185,95					9,58
Кзпн=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кзгт=0,15; Кзм=0,15					370,88					122,97
ИТОГО:					27,89					1,44
					2 843,41					942,74
					213,84					11,02

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Печные работы при ремонте (13)

Зарплата

1750,21*9,8

9,8

17 152,06

Машины и механизмы

85,1*6,26

6,26

532,73

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
НДС					
Итого				543530,93*0,18	97 835,57
СОСТАВИЛ					641 366,5
ПРОВЕРИЛ					
Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд" Кацель С.Ф.					
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.					
