


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 006/17

Объект - Новороссийская обл., Батенский р-он, д. Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 1. - на капитальный ремонт скатной крыши.



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количес тво	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,64	100 м2 кровли	2,64	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,528	100 м труб и покрытий	0,528	
3	ТЕР46-04-008-0 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/2,64	100 м2 покрытия	2,64	
4	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,01	100 окон	0,01	
5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 5/1,63	100 м	1,63	
6	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 6/2,64	100 м2	2,64	
7	ТЕР10-01-003-0 1	Устройство слуховых окон (1х0,8м) 7/1	1 слуховое окно	1	
8	ТЕР26-02-018-0 2	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" лобой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 8/3,96	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,96	
9	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) 9/2,64	100 м2 кровли	2,64	
10	ТЕР10-01-082-0 2 ПРИМ.	Устройство контрообрешетки 10/1,58	1 м3 древесины в конструкции	1,58	
11	ТЕР12-01-023-0 2	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) 11/2,64	100 м2 кровли	2,64	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 12/0,6	100 м ограждения	0,6	
13	ТЕР15-04-024-0 5	Просая окраска масляными составами по дереву заповней оконных проемов (окраска стуховых окон) 13/0,023	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023	
14	ТЕР60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы 14/1,576	100 кирпичей	1,576	
15	ТЕР61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 15/0,014	100 м2 поверхности	0,014	
16	ТЕР15-04-013-0 3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная 16/0,139	100 м2 фасада	0,139	
17	ТЕР61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 17/0,092	100 м2 поверхности	0,092	
18	ТЕР15-04-013-0 1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) 18/0,185	100 м2 фасада	0,185	
19	ТЕР68-21-01	Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) 19/0,4	10 шт.	0,4	
20	ТЕР68-21-02	На каждый смеющийся канал добавлять к расценке 58-21-1 20/0,4	10 шт.	0,4	
21	ТЕР69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) 21/0,0576	100 т мусора	0,0576	
22	ТЕР68-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(паронизация под утеплитель и на утеплитель) 22/3,84	100 м2 кровли	3,84	
23	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплюшной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ. 50мм- 1 слой) 23/1,92 + 24/1,92	100 м2 изолируемой поверхности	3,84	
24	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 24/0,29	100 м ходов	0,29	
25	ТССЦп01-01-0 1-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 25/13,57	т	13,57	
26	ТССЦп03-21-0 1-024	Перевозка грузов I класса автомобилями-самовалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 24 км *(урочище Жабино) 27/13,57	т	13,57	

Применить коэффициенты на кап. ремонт -1,15 и 1,25 (МДС35 п.4.7), на сложность кровли - 1,25 (МДС38 Пр.3 п.11.2 - крыша 4-х скатная, с уклоном более 27°)

СОСТАВИЛ

Ивашко С.В.

ПРОВЕРИЛ

Кацель С.Ф.



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

620 398,96 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

№ _____ от 20 ____ г.

20 ____ г.

Наименование стройки - Новородская обл, Батецкий р-он, д. Новое Овсино, ул. Союзная, д. 1
Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новородская обл, Батецкий р-он, д. Новое Овсино, ул. Союзная, д. 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 006/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №

Сметная стоимость - 620,399 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 749,89 чел-ч

Сметная заработная плата - 103,626 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ТБУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	В т.ч. зарплат	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Разборка

1	ТЕРр58-1-01 (0) МДС5.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=264/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПМ=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТМ=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,64	283,14	53,84	747,48	605,35	142,13	18,95	50,03				
			100 м2 кровли	229,30	11,30			29,83	0,58	1,52				
1.1	509-9900	Срогительный мусор	3,696 т	0			0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали пожев, сандринков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=52,8/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,528	135,40	0,26	71,49	71,35	0,14	11,38	6,01
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,06336	0		0				
3	ТЕРр46-04-008-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=264/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,64 100 м2 покрытия	274,81 236,11	38,70 0,00	725,51	623,34	102,17	19,88	52,47
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,168	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	4 691,35 4 678,16	13,19 0,00	46,91	46,78	0,13	386,63	3,87
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056	0		0				

Монтаж.

5	ТЕРр58-5-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши у крепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=163/100; ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,63 100 м	3 855,39 647,39	47,68 0,00	6 284,29	1 055,24	77,71	49,84	81,24
								0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР58-12-02 (0) МДС5.Пр.1.т.3. 11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стекла V=264/100; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа. Крыши, кровли при ремонте	2,64 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	5 073,97	852,52	105,11 20,76	26,69 0,40	70,46 1,06
7	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС5.Пр.1.т.3. 11.2; МДС5.п.4.7	Устройство слуховых окон (1х0,8м) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 1 слуховое окно	479,85 123,80	38,31 3,38	479,85	123,8	38,31 3,38	9,53 0,17	9,53 0,17
7.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных бжиков со стареными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
7.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
7.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	0,8 м2	454,71		363,77				
8	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС5.Пр.1.т.3. 11.2; МДС5.п.4.7	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пироглас" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=396/100; ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	3,96 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	314,32 182,59	123,08 2,38	1 244,7	723,06	487,39 9,41	12,75 0,14	50,49 0,56
8.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	81,972 кг	17,63		1 445,17				
9	ТЕР58-13-01 (0) МДС5.Пр.1.т.3. 11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) V=264/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа. Крыши, кровли при ремонте	2,64 100 м2 кровля	99,85 68,99	7,94 0,00	263,59	182,13	20,96 0	5,65 0,00	14,92 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	[101-7201]	ИЗОСТАН ДМ (или аналог)	303,6 м2	6,85		2 079,66				
10	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС3.Пр.1.т.3. 11.2; МДС3.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1,58 1 м3 древесины в конструкциях	1 928,02	62,05	3 046,26	500,45	98,03	21,62	34,16
11	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС3.п.4.7; МДС3.Пр.1.т.3. 11.2	Устройство кровли из металлочерепицы по покрытиям из профлиста V=264/100; ЗП=542,17*1,15*1,25; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,15*1,25; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,64 100 м2 кровли	24 825,49	199,20	65 539,3	2 057,54	525,9	59,27	156,47
11.1	[101-41361]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 322,08 м2	176,79		-56 940,52				
11.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	322,08 м2	76,02		24 484,52				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профлист с покрытием	26,4 м2	177,09		4 675,18				
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3. 11.2; МДС3.п.4.7	Установка снегозадержателей V=60/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,6 100 м отражения	3 493,47	94,84	2 096,08	77,61	56,91	9,59	5,75
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с применением профильного проката соединяемые из двух и более листов, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,18 т	10 826,75		-1 948,81				
12.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	30 шт.	155,6		4 668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска стужовых окон)	0,023	782,71	5,75	18	15,7	0,13	51,23	1,18
	(0) МДС35.п.4.7	V=2,3/100; ЗП=593,41*1,15; ЗММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	682,42	0,25			0,01	0,01	0
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000564 т	29 000		16,34				
14	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	1,576	228,34	9,25	359,86	299,82	14,58	14,77	23,28
	(0)	V=0,4*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	100 кирпичей	190,24	1,57			2,47	0,08	0,13
14.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,1576 1000 шт.	1 779,85		280,5				
14.2	509-9900	Спрятанный мусор	0,80376 т	0		0				
15	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,014	2 818,46	1,90	39,46	26,03	0,03	131,40	1,84
	(0)	V=1,4/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2 поверхность	1 859,31	0,00			0	0,00	0
16	ТЕР15-04-013-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	0,139	586,51	12,36	81,52	14,97	1,72	8,08	1,12
	(0) МДС35.п.4.7	V=13,9/100; ЗП=93,64*1,15; ЗММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 фасада	107,69	0,00			0	0,00	0
17	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)	0,092	2 818,46	1,90	259,3	171,06	0,17	131,40	12,09
	(0)	V=9,2/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2 поверхность	1 859,31	0,00			0	0,00	0
18	ТЕР15-04-013-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	0,185	82,12	2,95	15,19	12,55	0,55	5,09	0,94
	(0) МДС35.п.4.7	V=18,5/100; ЗП=59,01*1,15; ЗММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 фасада	67,86	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРр58-21-01	Смена козлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,60	7,44
	(0)	V=4/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0,00			0	0,00	0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
20	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,4	424,96	1,06	169,98	25,88	0,42	5,20	2,08
	(0)	Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	64,69	0,00			0	0,00	0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
21	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя)	0,0576	2 368,24	0,00	136,41	136,41	0	214,32	12,34
	(0)	V=5,76/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	100 т мусора	2 368,24	0,00			0	0,00	0
21.1	509-9900	Строительный мусор	5,76 т	0		0				
22	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(паронизация под утеплитель, и на утеплитель)	3,84	84,46	6,35	324,33	211,93	24,38	4,52	17,36
	(0)	V=192*2/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0,00	0
22.1	[101-7194]	ИЗОСТАНА (или аналог)	441,6 м2	5,11		2 256,58				
23	ТЕРп1-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50мм - 1 слой)	1,92	585,36	137,86	1 120,05	855,36	264,7	32,64	62,66
	(0) МДС35.п.4.7	V=192/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Плиты	100 м2 изолируемо й поверхност и	445,50	4,43			8,5	0,23	0,43
23.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	9,888 м3	584,69		5 781,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50мм-1 слой) $V=1921,00$; $ЗП=387,39*1,15$; $ЭММ=110,29*1,25$; $ЗПМ=3,54*1,25$; $ТЗТ=28,38*1,15$; $ТЗТМ=0,18*1,25$; Общестроительные работы; Плоты	1,92 100 м2 изолируемо и поверхност и	583,36 445,50	137,86 4,43	1 120,05	855,36	264,7	32,64	62,66
24.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	9,888 м3	584,69		5 781,41				
25	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок $V=291,00$; $ЗП=48,53*1,15$; $ЭММ=13,48*1,25$; $ЗПМ=1,57*1,25$; $ТЗТ=3,8*1,15$; $ТЗТМ=0,08*1,25$; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,29 100 м ходов	1 085,20 55,81	16,85 1,96	314,71	16,18	4,89 0,57	4,37 0,10	1,27 0,03
26	ТССЦпг01-01-01 -041	Полуэтичные работы. Перевозка при автомобильных перевозках мусора строительного с выгрузкой вручную $Цед=53,5*7$; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	13,57 т	374,5 0	0	5 081,97	0	0		
27	ТССЦпг03-21-01 -024	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 24 км * (урочище Жабино) $Цед=19,38*7,17$; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	13,57 т	138,9546 0	0	1 885,55		0		
ИТОГО:			83 029,54	9 652,97	2 232,43	741,66	160,11	8,23		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Кровля из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	623,34*10,56	10,56
Машины и механизмы	102,17*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		7 222,05
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(623,34+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(623,34+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		5 529,28
		3 159,59
		15 910,92

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)			
Зарплата		723,48*10,56	10,56
Машины и механизмы		142,4*6,26	6,26
Материалы		0*4,25	4,25
Итого			8 531,37
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)			
Накладные расходы		(723,48+29,83)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(723,48+29,83)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого			5 648,02
Общестроительные работы (23, 24)			
Зарплата		1 710,72*10,56	10,56
Машины и механизмы		529,4*6,26	6,26
Материалы		11 562,82*5,5	5,5
Итого			63 595,51
Плоды (23, 24)			84 974,75
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(1 710,72+17)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94
Итого		(1 710,72+17)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51
Общестроительные работы (19, 20, 22)			
Зарплата		330,36*10,56	10,56
Машины и механизмы		26,07*6,26	6,26
Материалы		2974,05*5,5	5,5
Итого			16 357,28
Крыши, кровли при ремонте (19, 20, 22)			
Накладные расходы		(330,36+0)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(330,36+0)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого			2 476,91
Общестроительные работы (14)			
Зарплата		299,82*10,56	10,56
Машины и механизмы		14,58*6,26	6,26
Материалы		325,97*5,5	5,5
Итого			1 792,84
Печные работы при ремонте (14)			
Накладные расходы		(299,82+2,47)*10,56*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль		(299,82+2,47)*10,56*0,63*0,8	0,5
Итого			2 106,84
Общестроительные работы (21)			
Зарплата		136,41*10,56	10,56
			1 440,49

Наименование и значение множителей	Значение	Примы
Машины и механизмы	0*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		1 440,49
Прочие ремонтно-строительные работы (21)		
Накладные расходы	(136,41+0)*10,56*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(136,41+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого		2 967,41
Отделочные работы (13, 16, 18)		
Зарплата	43,22*10,56	10,56
Машины и механизмы	2,4*6,26	6,26
Материалы	85,44*4,28	4,28
Итого		365,68
Отделочные работы (13, 16, 18)		837,1
Накладные расходы	(43,22+0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(43,22+0,01)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		365,21
Отделочные работы (15, 17)		168,91
Зарплата	197,09*10,56	1 371,22
Машины и механизмы	0,2*6,26	1,25
Материалы	101,47*4,28	434,29
Итого		2 516,81
Штукатурные работы при ремонте (15, 17)		
Накладные расходы	(197,09+0)*10,56*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(197,09+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого		1 394,45
Кровля из профинированного листа (7, 10, 25)		832,51
Зарплата	640,43*10,56	4 743,77
Машины и механизмы	141,23*6,26	6 762,94
Материалы	3351,37*4,28	884,1
Итого		14 343,86
Деревянные конструкции (7, 10, 25)		21 990,9
Накладные расходы	(640,43+11,23)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(640,43+11,23)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		6 193,38
Кровля из профинированного листа (11, 12)		2 959,06
Зарплата	2135,15*10,56	31 143,34
Машины и механизмы	582,81*6,26	10,56
Материалы	39855,81*3,24	6,26
		3,24
		22 547,18
		3 648,39
		129 132,82

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			155 328,39
Кровля (11, 12)			
Накладные расходы	$(2135,15 \div 69,4) * 10,56 * 1,2 * 0,9 * 0,85$	0,92	21 417,64
Сметная прибыль	$(2135,15 + 69,4) * 10,56 * 0,65 * 0,85 * 0,8$	0,44	10 243,22
Итого			186 989,25
Кровля из профилированного листа (8)			
Зарплата	723,06 * 10,56	10,56	7 635,51
Машины и механизмы	487,39 * 6,26	6,26	3 051,06
Материалы	1479,42 * 3,24	3,24	4 793,32
Итого			15 479,89
Теплоизоляционные работы (8)			
Накладные расходы	$(723,06 + 9,41) * 10,56 * 1 * 0,9 * 0,85$	0,77	5 955,86
Сметная прибыль	$(723,06 + 9,41) * 10,56 * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48	3 712,74
Итого			25 148,49
Кровля из профилированного листа (5, 6, 9)			
Зарплата	2089,89 * 10,56	10,56	22 069,24
Машины и механизмы	203,78 * 6,26	6,26	1 275,66
Материалы	11407,85 * 3,24	3,24	36 961,43
Итого			60 306,33
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 9)			
Накладные расходы	$(2089,89 + 20,76) * 10,56 * 0,83 * 0,85$	0,71	15 824,81
Сметная прибыль	$(2089,89 + 20,76) * 10,56 * 0,65 * 0,8$	0,52	11 590
Итого			87 721,14
Итого			518 794,31
Итого по погрузке			
Итого			5 081,97
Итого по перевозке			
Итого			523 876,28
Итого			1 885,55
Итого			525 761,83
Итого			525 761,83
НДС			94 637,13
Итого	525761,83 * 0,18	18%	620 398,96

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова