

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 1 (4/17)

Объект - Новгородская обл., Лужинский р-он, п. Лужанск, ул. Ленина, д. 8-на капитальный ремонт скатной крыши

"УТВЕРЖДАЮ"  
И.н. директор СДКО "Ремонтный фонд"

А.Ю. Уткин



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/1,98	100 м2 кровли	1,98	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покров, сайдингов, желябов, чепцов, свесов и т.п. 2/0,52	100 м труб и покрытий	0,52	
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/1,98	100 м2 покрытия	1,98	
4	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямого полных односкатных 4/0,01	100 окон	0,01	
5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног распиловкой досками с двух сторон 5/0,62	100 м	0,62	
6	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусков 6/0,16	100 м	0,16	
7	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 7/1,98	100 м2	1,98	
8	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (1,8х1,12м) 8/1	1 слуховое окно	1	
9	ТЕР26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилекс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 9/2,97	100 м2 обработанной поверхностью	2,97	
10	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без прохвизки кромок (паронизация) 10/1,98	100 м2 кровли	1,98	
11	ТЕР10-01-082-02 ПРПМ.	Устройство контробрешетки 11/1,19	1 м3 древесины в конструкции	1,19	
12	ТЕР12-01-023-01 ПРПМ.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) 12/1,98	100 м2 кровли	1,98	

1	2	3	4	5	6
13	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегодержателей 13/0,5	100 м ограждения	0,5	
14	ТЕР15-04-024-0 5	Прокраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска створочных окон) 14/0,037	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,037	
15	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымоходной трубы 15/0,394	100 м2 кирпичей	0,394	
16	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб (чердачное помещение) 16/0,19	100 м2 поверхности	0,19	
17	ТЕР15-04-011-0 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковой (чердачное помещение) 17/0,19	100 м2 фасада	0,19	
18	ТЕРр58-21-01	Смета коптиков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) 18/0,1	10 шт.	0,1	
19	ТЕРр58-21-02	На каждый следуюющий канал добавлять к расценке 58-21-1 19/0,1 + 21/0,2	10 шт.	0,3	
20	ТЕРр58-21-01	Смена коптиков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) 20/0,2	10 шт.	0,2	
21	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора ( чердачное помещение -демонтаж утеплителя) 22/0,039	100 т мусора	0,039	
22	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытий из рулонных материалов насухо ( паронизация под утеплитель и на утеплитель) 23/2,56	100 м2 кровли	2,56	
23	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50мм-1 слой) 24/1,28	100 м2 изолирующей поверхности	1,28	
24	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50мм-2 слой) 25/1,28	100 м2 изолирующей поверхности	1,28	
25	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка половых досок 26/0,4	100 м половых	0,4	
26	ТССЦп101-01-01 -041	Поручонные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную 27/9,51	т	9,51	
27	ТССЦп103-21-01 -058	Перевозка грузов 1 класса автомобильным-самостоятели грузозахватностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 58 км (д. Тростянка) 28/9,51	т	9,51	

Примечания: коэффициенты на километр - 1,15 и 1,25 (МДС 3п.4.7), на сложность, кровли - 1,25 (МДС 35 Ппр. 3.11.2 - крыши 4-х скатные с уклоном более 27°.)

СОСТАВИЛ

Патров А.А.

ПРОВЕРИЛ

Калень С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Сметы в сумме:

439 000,38 руб


директор СНИКО "Унитарный фонд"

Генеральный

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.



Наименование стройки - Новоторжская обл., Демянский р-он, п. Демянск, ул. Ленина, д. 8

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новоторжская обл., Демянский р-он, п. Демянск, ул. Ленина, д. 8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 114/17

на капитальный ремонт скатной крыши

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 439,000 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 546,86 чел-ч

Сметная заработная плата - 75,678 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ в/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин		
			ед. изм.	4	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На спил.	Всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	

Разборка

1	ТЕРр58-1-01 (0) МДС3.ПР.1.Т.3.1 1.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыше обрешетки из брусков с прозорами V=198/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	1,98	283,14	53,84	560,62	454,01	106,6	18,95	37,52				
			100 м2 кровли	229,30	11,30			22,17	0,58	1,15				
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,772 т	0			0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР58-3-01	Разборка жестких покрытий и обделок из листового стекла, листов, сэндвичев, железобетон, опилков, смеси и т.п.	0,52	135,40	0,26	70,41	70,27	0,14	11,38	5,92
	(0)	V=52/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	135,14	0,00			0	0,00	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	1,98	274,81	38,70	544,12	467,5	76,63	19,88	39,36
	(0)	V=198/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	236,11	0,00			0	0,00	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,376	0		0				
4	ТЕР58-2-02	Разборка стальных окон прямоугольных одностворчатых	0,01	4 691,35	13,19	46,91	46,78	0,13	386,63	3,87
	(0)	V=1/100; ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 окон	4 678,16	0,00			0	0,00	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056	0		0				

# Монтаж

5	ТЕР58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укреплению стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,62	3 855,40	47,68	2 390,35	401,38	29,56	49,84	30,9
	(0)	V=62/100; ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	647,39	0,00			0	0,00	0
6	ТЕР58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена стропильных ног из бруса-ев	0,16	5 969,22	35,90	955,08	311,95	5,74	150,09	24,01
	(0)	V=16/100; Крыши из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	1 949,67	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,1552 т	0		0				
7	ТЕР58-12-02 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стекла $V=198,100$ ; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,98 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	3 805,48	639,4	78,82 15,56	26,69 0,40	52,85 0,79
8	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,8х1,12м) $ЗП=86,12*1,25*1,15$ ; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровли из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 1 слуховое окно	479,85 123,80	38,31 3,38	479,85	123,8	38,31 3,38	9,53 0,18	9,53 0,18
8.1	[101-0933]	Съемные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
8.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
8.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	2,016 м2	454,71		916,7				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС3.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пир вилкс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 $V=297,100$ ; ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	2,97 100 м2 обрабатываемой поверхности	314,33 182,60	123,08 2,38	933,56	542,32	365,55 7,07	12,75 0,14	37,87 0,42
9.1	[113-8071]	Антисептик-дипрентен "ПРИЛАКС 3000" для древесины	61,479 кг	17,63		1 083,87				
10	ТЕР58-13-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без привязки кровок (пароизоляция) $V=198,100$ ; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,98 100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0,00	197,7	136,6	15,72 0	5,63 0,00	11,19 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	[101-7201]	ИЗОСИЛАН ДМ (или аналог)	227,7 м2	6,85		1 559,75				
11	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС3.п.4.7	Устройство контробрешетки	1,19	1 928,02	62,05	2 294,34	376,92	73,84	21,62	25,73
		ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 м3 древесины в конструкциях	316,74	4,61			5,49	0,24	0,29
12	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС3.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прощам (профлист)	1,98	23 203,74	199,20	45 943,41	1 442,11	394,42	55,38	109,65
		У=198/100; ЗП=506,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	100 м2 кровли	728,34	24,26			48,03	1,24	2,46
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исполнить)	- 241,56 м2	176,79		-42 705,39				
12.2	[101-4535]	Профилиasti оцинкованный НС35-1000-0,7	241,56 м2	76,02		18 363,39				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобка, профлист с покрытием	19,8 м2	177,09		3 506,38				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС3.п.4.7	Установка снегозадержателей	0,5 100 м ограждения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	1 746,74	64,68 47,43	9,59 0,45		4,8 0,23
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы водопяательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварес (исключать)	-0,15 т	10 826,75		-1 624,01				
13.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель, трубащый длиной 2000 мм	25 шт.	155,6		3 890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР15-04-024-05  (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заданных оконных проемов ( окраска створчатых окон)  V=3,71100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,037  100 м2 окрашиваемой поверхности	782,71  682,42	5,75  0,25	28,96	25,25	0,21  0,01	51,23  0,01	1,9  0
14.1	[13-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000907  т	29,000		26,29				
15	ТЕРр60-10-01  (0)	Исправление класки дымовой трубы  V=0,1*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,394  100 кирпичей	228,34  190,24	9,25  1,57	89,97	74,95	3,64  0,62	14,77  0,08	5,82  0,03
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,20094  т	0		0				
15.2	[15-2835]	Кирпич влажный отсушенный марки ЦА общего назначения 1 полуторный с кажущейся плотностью 2,1 т/см3	0,157692  т	1 374,64		216,77				
16	ТЕРр61-31-01  (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)  V=19/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,19  100 м2 поверхности	2 818,46  1 859,31	1,90  0,00	535,51	353,27	0,36  0	131,40  0,00	24,97  0
17	ТЕР15-04-011-01  (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасада с лесов с подоправкой поверхности известковой (чердачное помещение)  V=19/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,19  100 м2 фасада	141,12  94,42	3,01  0,00	26,81	17,94	0,57  0	7,27  0,00	1,38  0
18	ТЕРр58-21-01  (0)	Смена коопков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)  V=1/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,1  10 шт.	1 449,01  231,38	3,17  0,00	144,9	23,14	0,32  0	18,60  0,00	1,86  0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052  т	0		0				
19	ТЕРр58-21-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1  ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,1  10 шт.	1 274,88  194,07	3,18  0,00	127,49	19,41	0,32  0	15,60  0,00	1,56  0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
20	ТЕР58-21-01 (0)	Смета копалок на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) V=2/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0,00	289,8	46,28 0,63	0,63 0,00	18,60 0,00	3,72 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
21	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый сагунский канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0,00	84,99	12,94 0,21	0,21 0	5,20 0,00	1,04 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,015 т	0		0				
22	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) V=3,9/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,039 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	92,36	92,36	0 0	214,32 0,00	8,36 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	3,9 т	0		0				
23	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо( пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=128*2/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	2,56 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	216,22	141,29	16,26 0	4,52 0,00	11,57 0
23.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А ( или аналог)	294,4 м2	5,11		1 504,38				
24	ТЕР11-01-009-01 (0) МД(С3.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или жёстких минераловатных или стекловатных (толщ. 50мм-1склой) V=128/100; ЗИ=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25; Общестроительные работы; Плиты	1,28 100 м2 изондуремо й поверхности	583,36 445,50	137,86 4,43	746,7	570,24	176,46 5,67	32,64 0,23	41,78 0,29
24.1	[104-0111]	Плиты или плиты теплоизоляционные	6,592 м3	584,69		3 854,28				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР1-01-009-01  (0) МДС3.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50мм-2 слоя)  $V=128/100$ ; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25; Общестроительные работы; ПбМ	100 м2 изогнутого поверхности	445,50	4,43	746,7	570,24	176,46	32,64	41,78
25.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	6,592 м3	584,69		3854,28				
26	ТЕР10-01-023-01  (0) МДС3.п.4.7	Укладка ходовых досок  $V=40/100$ ; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	100 м ходов	1085,20 55,81	16,85 1,96	434,08	22,32	6,74	4,37	1,75
27	ТССЦп01-01-01-041	Полусухие работы: Полусуха при автомобильных перевозках мусора строительного с помощью вращающ	9,51	374,5	0	3561,5	0	0		
28	ТССЦп03-21-01-058	Цем=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ> Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работавшими вне карьера на расстояние до 58 км (д. Тростянка) Цем=34,7*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т	0	0	2366,09		0		
ИТОГО:			9,51	248,799	0	57908,19	7047,35	1615,07		540,69
								119,11		6,17

Наименование и значение множителей

Значение

Примеч

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машинны и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций кран, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)

Наименование и значение множителя		Значение	Прямое
Зарплата		$571,06*10,56$	10,56
Машины и механизмы		$106,87*6,26$	6,26
Материалы		$0*4,25$	4,25
Итого			6 699,4
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)			
Накладные расходы		$(571,06+22,37)*10,56*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль		$(571,06+22,37)*10,56*0,65*0,8$	0,52
Итого			14 407,34
Общестроительные работы (26)			
Зарплата		$22,32*10,56$	10,56
Машины и механизмы		$6,74*6,26$	6,26
Материалы		$405,02*5,5$	5,5
Итого			2 505,5
Деревянные конструкции (26)			
Накладные расходы		$(22,32+0,78)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль		$(22,32+0,78)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого			2 829,93
Общестроительные работы (24, 25)			
Зарплата		$1140,48*10,56$	10,56
Машины и механизмы		$352,92*6,26$	6,26
Материалы		$7708,56*5,5$	5,5
Итого			56 649,83
Полы (24, 25)			
Накладные расходы		$(1140,48+11,34)*10,56*1,23*0,9*0,85$	0,94
Сметная прибыль		$(1140,48+11,34)*10,56*0,75*0,85*0,8$	0,51
Итого			74 286,5
Общестроительные работы (18, 19, 20, 21, 23)			
Зарплата		$243,06*10,56$	10,56
Машины и механизмы		$17,74*6,26$	6,26
Материалы		$2107*5,5$	5,5
Итого			14 266,26
Крыши, кровли при ремонте (18, 19, 20, 21, 23)			
Накладные расходы		$(243,06+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль		$(243,06+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52
Итого			17 423,32
Общестроительные работы (15)			
Зарплата		$74,95*10,56$	10,56
			791,47

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Машины и механизмы	3,64*6,26	22,79
Материалы	228,14*5,5	1 254,77
Итого		2 069,03
Печные работы при ремонте (15)		
Накладные расходы	(74,95+0,62)*10,56*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(74,95+0,62)*10,56*0,63*0,8	0,5
Итого		2 994,73
Областроительные работы (22)		
Зарплата	92,36*10,56	10,56
Машины и механизмы	0*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		975,32
Прочие ремонтно-строительные работы (22)		
Накладные расходы	(92,36+0)*10,56*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(92,36+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого		2 009,16
Отделочные работы (14, 17)		
Зарплата	43,19*10,56	10,56
Машины и механизмы	0,78*6,26	6,26
Материалы	38,09*4,28	4,28
Итого		163,03
Отделочные работы (14, 17)		624
Накладные расходы	(43,19+0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(43,19+0,01)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		1 157,74
Отделочные работы (16)		
Зарплата	353,27*10,56	10,56
Машины и механизмы	0,36*6,26	6,26
Материалы	181,88*4,28	4,28
Итого		4 511,23
Штукатурные работы при ремонте (16)		
Накладные расходы	(353,27+0)*10,56*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(353,27+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого		2 499,46
Кровля из профилированного листа (8, 11)		
Зарплата	500,72*10,56	10,56
Машины и механизмы	112,15*6,26	6,26
		5 287,6
		702,06

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Материалы	3006,46*3,24	3,24	9 740,93
Итого			15 730,59
Деревянные конструкции (8, 11)			
Накладные расходы	$(500,72+8,87)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	4 843,14
Сметная прибыль	$(500,72+8,87)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	2 313,95
Итого			22 887,68
Кровля из профилированного листа (12, 13)			
Зарплата	1506,79*10,56	10,56	15 911,7
Машины и механизмы	441,85*6,26	6,26	2 765,98
Материалы	27171,89*3,24	3,24	88 036,92
Итого			106 714,6
Кровли (12, 13)			
Накладные расходы	$(1506,79+52,49)*10,56*1,2*0,9*0,85$	0,92	15 148,72
Сметная прибыль	$(1506,79+52,49)*10,56*0,65*0,85*0,8$	0,44	7 245,04
Итого			129 108,36
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата	542,32*10,56	10,56	5 726,9
Машины и механизмы	365,55*6,26	6,26	2 288,34
Материалы	1109,56*3,24	3,24	3 594,97
Итого			11 610,21
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы	$(542,32+7,07)*10,56*1*0,9*0,85$	0,77	4 467,2
Сметная прибыль	$(542,32+7,07)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 784,75
Итого			18 862,16
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 10)			
Зарплата	1489,33*10,56	10,56	15 727,32
Машины и механизмы	129,84*6,26	6,26	812,8
Материалы	7289,17*3,24	3,24	23 616,91
Итого			40 157,03
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 10)			
Накладные расходы	$(1489,33+15,56)*10,56*0,83*0,85$	0,71	11 283,06
Сметная прибыль	$(1489,33+15,56)*10,56*0,65*0,8$	0,52	8 263,65
Итого			59 703,74
Итого			366 106,63
Итого по цеху/зке			3 561,5
Итого			369 668,13
Итого по перевозке			2 366,09

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Итого			372 034,22
Итого			372 034,22
НДС			66 966,16
Итого			439 000,38
СОСТАВИЛ			
ПРОВЕРИЛ			

Главный специалист СЧКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПТД СЧКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко  
Е.А. Серова

